

- | | | | |
|----------------------|--------------|----|----|
| (3) 取水設備の流動解析 | (1) -③ | ◎良 | 不可 |
| (4) 想定津波に伴う海底の土砂移動解析 | (1) -④ | ◎良 | 不可 |
| (5) 技術資料の作成 | (2) -②, ③, ④ | ◎良 | 不可 |

本作業件名に係る成果の検収結果は 合格 であります。

以上

備考 (留意すべき点) 特になし